



**Auto King İzmit servisine ait kaput  
içerisine bırakılan maket bıçağı,**



**Amblem üzerindeki boya lekesi, ön tampon boyaması esnasında gerçekleşmiş,**



**Sağ arka kapı kenarında hiçbir işlem olmamasına rağmen boya atılmış ve atılan boya tutmadığından metal yüzey ortaya çıkmış,**



**Boyanın akması,**



**Boya uygulamasında  
maskeleme yapılmaması,**



**Boya uygulamasında  
maskeleme yapılmaması,**



**Cam sileceđi su alma haznesi kapađı aık bırakılması sonucu ierisinde boya, ortam tozu vb. partikllerle dolmuř durumda,**





**Sol ve Saę farlar üzerinde Boya uygulamasında maskeleme yapılmaması,**





**Kasko kapsamında yapılan iŐçilik, yarılmıŐ arka tampon bölgesinde halen yarık izi mevcut.**



**Arka sađ çamurluk bölgesinde boya uygulamasında maskeleme yapılmaması,**



**Kasko kapsamında yapılan iřçilik, yapılan boya rtuřu,**



**Kasko kapsamında yapılması gereken ezilin bagaj kapağında ki işçilik, göçük mevcut,**



**Yapılan raspa ve boya işlemi esnasında araç içi döşemedeki boya lekeleri,**

