



SERVİS FORMU

ABONE TİPİ: BİREYSEL KURUMSAL

SERVİS TARİHİ: 27/08/2020

SERVİS TİPİ: İLAVE ARIZA DEMONTAJ ÜRÜN SÖKÜM DİĞER

BAŞLANGIÇ SAATİ: _____

SİSTEM NO: 127513

BİTİŞ SAATİ: _____

ABONE ADI: Serhat Kocaman - Çözgen Mbl. /

SERVİS NO: _____

ADRES: Veli Kaba Mh. Narin Sk. No: 24

TELEFON NO: _____

KULLANILAN MALZEMELER

Adet	Ürün Açıklama	Bulunduğu Konum	Bölge No	Durumu

ABONEDEKİ ÜRÜN VE HİZMETLER

Adet	Ürün Açıklama	Bulunduğu Konum	Bölge No	Durumu
2	1505135			
5	DG75			
1	Harita			
1	Dahili			
1	220			
1	51000			
1	led keypad			
1	Bps			
1	AKD			
1	Trofo			

YAPILAN İŞÇİLİK VE HİZMETLER

Eğitim Verildi	<input type="checkbox"/>	Keşif Yapıldı	<input type="checkbox"/>	Formlar Tutuldu	<input type="checkbox"/>	Altyapı Montajı	<input type="checkbox"/>
Şifreler Tanımlandı	<input type="checkbox"/>	Bölgelerden Sinyal Gönderildi	<input type="checkbox"/>	İşlem Yapılmadı	<input type="checkbox"/>	Ürün Montajı	<input type="checkbox"/>
Uç Birim Yer Değişikliği	<input type="checkbox"/>	Tehdit Şifresi Tanımlandı	<input type="checkbox"/>	Söküm Yapıldı	<input type="checkbox"/>	Devreye Alma	<input type="checkbox"/>
Etiketler Yapıştırıldı	<input type="checkbox"/>	Panikler Test Edildi	<input type="checkbox"/>	İlave Ürün Takıldı	<input type="checkbox"/>	Test ve Eğitim	<input type="checkbox"/>
Siren Test Edildi	<input type="checkbox"/>	Kablolar Düzeltildi	<input type="checkbox"/>	Bakım Yapıldı	<input type="checkbox"/>	Bakım	<input type="checkbox"/>

ARIZA TANIMI: Azami tamir süresi 20 iş günü ve 90 gün içinde alınmayan cihazlardan firmamız sorumlu değildir.

KULLANICI KAYNAKLI SERVİS

EVET HAYIR

TEKNİSYEN AÇIKLAMA

Sistemin sökümü yapıldı. 1 adet 220 voltunda bulduğumuzda daha sonra test edildi. Abone daha sonra bulgularla testini edecektir. Ürünler belirlendi. Testli durumda ürün sökümü eksiksiz yapıldı. Ürünler belirlendi.

ONAY

Servis Teknisyeni

Serhat Kocaman

Abone Yetkilisi

Yetkili Onayı

Serhat Kocaman